



# DEVERSEMENT EXTERIEUR

N° mode opératoire	8	Equipe	TOUTE
Poste de travail	TOUS	Chef de zone	TOUS
Elaboré par		Approuvé par	
Date / Signature	13/03/2017	Date / Signature	13/03/2017

Information sur le mode opératoire

## DESCRIPTION

### ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Aspects concernés	Impacts sur l'environnement
Réception et expédition de marchandises Fuite camion (huile, essence, ...)	Pollution du sol et de l'eau Production de déchets souillés

Analyse environnementale

### I. SECURISER LA ZONE



### II. ALERTER ET TRAITER



Description des actions à accomplir

### III. GERER LES DECHETS



### IV. REMETTRE EN SERVICE LA ZONE



Pour les produits comburants

Hall 2 interdit. Déposer les fûts sur le bac de rétention de la réception ou des expéditions.

Analyse des risques en lien avec le document unique

Risques au poste ne pouvant être éliminés	Mesures préventives - Bonnes Pratiques	Aspect réglementaire
Exposition aux produits chimiques	Port des EPI (gants, lunettes, masque, chaussures)	/
Produits comburants	A mettre directement dans la zone des produits à détruire	

Signature du personnel après formations

Nom salarié 1 :	Nom salarié 5 :	Nom salarié 9 :
Nom salarié 2 :	Nom salarié 6 :	Nom salarié 10 :
Nom salarié 3 :	Nom salarié 7 :	Nom salarié 11 :
Nom salarié 4 :	Nom salarié 8 :	Nom salarié 12 :
Indice :	6 Ajout nouveaux embauchés	



# DEVERSEMENT INTERIEUR

N° mode opératoire	5	Equipe	TOUTE
Poste de travail	TOUS	Chef de zone	TOUS
Elaboré par		Approuvé par	
Date / Signature	13/03/2017	Date / Signature	13/03/2017

Information sur le mode opératoire

## DESCRIPTION

### ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Aspects concernés	Impacts sur l'environnement
Toutes activités de manipulation des produits chimiques (Réception, picking, conditionnement liquide,...)	Pollution du sol et de l'air Production de déchets souillés

Analyse environnementale

### I. SECURISER LA ZONE

S'ÉQUIPER

LIMITER L'ÉPANDAGE : METTRE BIDON/CONTAINER SUR LE CAILLEBOTIS

PRENDRE LE KIT AU SHOW ROOM

METTRE LES CONES + BOUDINS

### II. ALERTE ET TRAITER

OU

Composer le 1010  
TELEPHONER POUR AVERTIR UN RESPONSABLE

OU

ENVOYER UNE PERSONNE POUR AVERTIR

OU

TRAITER LA ZONE

OU

VIDER LE PRODUIT

Description des actions à accomplir

### III. GERER LES DECHETS

METTRE LES FUTS SUR BAC DE RETENTION

APPORTER LES FUTS AU CDT LIQUIDE OU ILS SERONT PRIS EN CHARGE

GERER LES DECHETS

GERER LES DECHETS

NETTOYER LE MATERIEL

### IV. REMETTRE EN SERVICE LA ZONE

RANGER LE MATERIEL

RANGER LE KIT D'INTERVENTION

REDIGER UNE FICHE ENVIRONNEMENT

Pour les produits comburants

Hall 2 interdit. Déposer les fûts sur le bac de rétention de la réception ou des expéditions.



Analyse des risques en lien avec le document unique

Risques au poste ne pouvant être éliminés	Mesures préventives - Bonnes Pratiques	Aspect réglementaire
Exposition aux produits chimiques	Port des EPI (gants, lunettes, masque, chaussures)	
Produits comburants	A mettre directement dans la zone des produits à détruire	/
Produits inflammables	Ne pas utiliser l'autolaveuse	

Nom salarié 1 :	Nom salarié 5 :	Nom salarié 9 :
Nom salarié 2 :	Nom salarié 6 :	Nom salarié 10 :
Nom salarié 3 :	Nom salarié 7 :	Nom salarié 11 :
Nom salarié 4 :	Nom salarié 8 :	Nom salarié 12 :
Indice :	8 Ajout nouveaux embauchés	

Signature du personnel après formations